

環境工程技師執行業務懲戒資料

發文日期範圍：自 民國 92 年 1 月 1 日 至 民國 114 年 6 月 30 日 止

序	技師姓名	簽證類別	技師證書號碼	所屬技師公會	執業機構名稱	執業機構地址	執業執照字號	發文日期	發文字號	懲戒狀態	懲戒停權期間	決議內容
1	張浚鉸	非簽證案	技證字第006703號	台灣省環境工程技師公會	浚鉸環境工程技師事務所	新竹縣竹北市中山路10巷6號1樓	技執字第007190號	2024/03/06	工程技字第1130200247號	停止業務	自2024/03/09至2024/05/08止	經本會技師懲戒委員會決議停止業務2個月
2	黃台琪	非簽證案	台工登字第7160號	台灣省環境工程技師公會	萬銘工程股份有限公司	新北市中和區橋和路11號11樓	技執字第003816號	2024/03/04	工程技字第1130200241號	不予懲戒		本會技師懲戒委員會決議不予懲戒
3	陳進財	非簽證案	技證字第011830號		誠華環境工程技師事務所	桃園市桃園區泰昌二街85號3樓之2	技執字第008049號	2023/08/22	工程技字第1120200875號	申誠		經技師懲戒委員會決議應予申誠2次處分確定
4	劉暉廷	非簽證案	技證字第006701號	台灣省環境工程技師公會	承晏環境科技股份有限公司	高雄市岡山區新樂街56巷18號1樓	技執字第006843號	2023/07/25	工程技字第1120200723號	停止業務	自2023/08/01至2023/09/30止	經本會技師懲戒委員會決議應予停止業務二個月
5	謝玉玲	非簽證案	技證字第009799號	台灣省環境工程技師公會, 高雄市環境工程技師公會	光宇工程股份有限公司	台北市內湖區堤頂大道2段483號2樓	技執字第007634號	2023/05/30	工程覆字第1120001527	申誠		環境工程科技師謝玉玲因違反技師法案件，經行政院公會工程委員會共懲戒覆審委員會駁回，維持申誠1次。

6	陳照明	非簽證案	台工登補 字第 000595號 (原台工登 字第 11500號)		松谷環境 科技有限 公司	新北市三 重區碧華 街283號 1樓	技執字第 008591號	2023/04/2 7	工程技字 第 112020038 1號	申誠		經技師懲戒委 員會決議應予 申誠2次處分 確定
7	張浚鉸	非簽證案	技證字第 006703號	台灣省環 境工程技 師公會	浚鉸環境 工程技師 事務所	新竹縣竹 北市中山 路10巷6號 1樓	技執字第 007190號	2023/04/1 2	工程技字 第 112020031 4號	申誠		經技師懲戒委 員會決議應予 申誠2次
8	張浚鉸	非簽證案	技證字第 006703號	台灣省環 境工程技 師公會	浚鉸環境 工程技師 事務所	新竹縣竹 北市中山 路10巷6號 1樓	技執字第 007190號	2022/12/3 0	工程技字 第 111020144 1號	申誠		經技師懲戒委 員會決議應予 申誠
9	尹可倫	空氣污染	台工登字 第11330號	台灣省環 境工程技 師公會	春源環境 工程聯合 技師事務 所	桃園市桃 園區中平 路29之2號 3樓	技執字第 005852號	2022/12/2 7	工程技字 第 111020140 9號	申誠		環境工程科技 師尹可倫申誠 2次
10	羅敬忠	非簽證案	技證字第 009629號 (原台工登 字第 012918號)	台灣省環 境工程技 師公會,高 雄市環境 工程技師 公會	聯聖工程 股份有限 公司	高雄市左 營區博愛 二路102號 3樓	技執字第 002302號	2022/09/2 2	工程懲字 第 111090015 6號	申誠		檢送行政院公 共工程委員會 工程懲字第 111042201號 羅敬忠技師懲 戒決議書正本 乙份
11	吳慶龍	非簽證案	技證字第 008114號	台灣省環 境工程技 師公會	吉佑環境 工程技師 事務所	台北市北 投區大業 路616號	技執字第 007371號	2022/09/1 6	工程技字 第 111020097 71號	申誠		環境工程科吳 慶龍技師申誠 2次

12	尹可倫	非簽證案	台工登字第11330號	台灣省環境工程師公會	春源環境工程聯合事務所	桃園市桃園區中平路29之2號3樓	技執字第005852號	2022/06/07	工程技字第11102006241號	停止業務	自2022/06/06至2022/08/05止	環境工程科技師尹可倫懲戒案(工程懲字第110072101號)，經本會技師懲戒委員會決議應予申誡2次，且因其受懲戒處分累計達3次以上，依技師法第40條第2項前段規定，另予停止業務2個月之處分，因未提起覆
13	尹可倫	空氣污染	台工登字第11330號	台灣省環境工程師公會	春源環境工程聯合事務所	桃園市桃園區中平路29之2號3樓	技執字第005852號	2022/06/01	工程技字第11102005941號	不予懲戒		環境工程科技師尹可倫懲戒案(工程懲字第110072103號)，經工程會計師懲戒委員會審議決議不予懲戒，因屆期未申請複審而告確定
14	尹可倫	非簽證案	台工登字第11330號	台灣省環境工程師公會	春源環境工程聯合事務所	桃園市桃園區中平路29之2號3樓	技執字第005852號	2022/06/01	工程技字第11102005931號	不予懲戒		環境工程科技師尹可倫懲戒案(工程懲字第110072102號)，經本會技師懲戒委員會審議決議不予懲戒，因屆期未申請覆審而告確定

15	尹可倫	非簽證案	台工登字第11330號	台灣省環境工程師公會	春源環境工程聯合事務所	桃園市桃園區中平路29之2號3樓	技執字第005852號	2022/03/23	工程懲字第1110900051號	不予懲戒		檢送本會工程懲字第110072102號尹可倫技師懲戒決議書正本乙份，請查照。
16	劉澤融	非簽證案	技證字第004026號	台灣省環境工程師公會	環醫工程顧問有限公司	台北市松山區民權東路3段189號2樓之1	技執字第006185號	2021/08/24	工程技字第1100201058號	申誠		環境工程科技師劉澤融應予申誠2次
17	禹道浙	非簽證案	台工登字第009879號	台灣省環境工程師公會	大武工程顧問有限公司	新北市中和區中正路957號13樓	技執字第004407號	2021/04/01	工程技字第1100200391號	申誠		環境工程科技師禹道浙違反技師法規定一懲戒委員會審議決議，經技師懲戒委員會審議，因屆期未申覆審而告確定
18	余崇聖	非簽證案	技證字第010110號	台灣省環境工程師公會	德利環境工程事務所	桃園市桃園區縣府路110號7樓之1	技執字第007710號	2020/11/16	工程覆字第1090016663號	申誠		行政院公共工程委員會覆審余崇聖技師申誠
19	張博彥	非簽證案	技證字第007671號	台灣省環境工程師公會	博宇環境科技有限公司	台中市西屯區國安一路127號18樓之8	技執字第007375號	2020/05/28	工程懲字第1090900091號	申誠		行政院公共工程委員會決議懲戒張博彥技師申誠
20	余崇聖	水污染	技證字第010110號	台灣省環境工程師公會	德利環境工程事務所	桃園市桃園區縣府路110號7樓之1	技執字第007710號	2019/09/20	工程技字第10802011921號	申誠		余崇聖技師經行政院公共工程委員會技師懲戒委員會決議申誠確定案(工程懲字第108021502號)

21	龔任義	土水污 染	技證字第 005894號	台灣省應 用地質技 師公會 高雄地質 師公會	義宸工程 有限公司	高雄市大 寮區成功 路128號 9樓	技執字第 007256號	2019/08/0 7	工程技字 第 108020086 21號	不予懲戒		應用地質科技 師龔任義懲戒 案(工程懲字 第108021801)
22	孫英尹	土水污 染	技證字第 004113號	台灣省環 境工程技 師公會	德眾工程 股份有限公司	台中市北 區北興街 175號2樓	技執字第 006003號	2019/01/3 0	工程技字 第 108020009 1號	申誠		環境工程科技 師孫英尹涉嫌 違反技師法規 定，經技師懲 戒委員會審議 決議應予申誠 ，因屆期未申 請覆審而告確 定
23	魯苾賢	水污 染	技證字第 009735號 (原台工登 字第 013630號)	台灣省環 境工程技 師公會	尚允環境 工程師事 務所	桃園市桃 園區大興 西路2段 275號7樓 之1	技執字第 006111號	2019/01/1 1	工程技字 第 108020003 51號	停止業務	自 2019/02/0 1至 2019/04/3 0止	環境工程科技 師魯苾賢違反 技師法規 定，經技師懲 戒委員會決議 應予停止業務 3個月，因未 提起覆審而告 確定，停止業 務期間自 108年2月1日 至108年4月 30日
24	黃成港	水污 染	台工登字 第 014018號	台灣省環 境工程技 師公會	冠歲環境 工程師事 務所	苗栗縣竹 南鎮中美 林保安路 57號	技執字第 006800號	2017/01/2 3	工程技字 第 106000224 01號	申誠		環境工程科技 師黃成港違反 技師法規 定，經技師懲 戒委員會審議 決議應予申誠 ，因屆期未 申請覆審而告 確定，懲戒決 議書併公告之

25	徐依聖	水污 染	技證字第 003765號	台灣省環 境工程技 師公會	徐依聖環 境工程技 師事務所	桃園市八 德區國豐 街3號1樓	技執字第 006558號	2015/12/2 1	工程技字 第 104004120 21號	停止業務	自 2016/01/1 1至 2016/03/1 0止	環境工程科技 師徐依聖，經 本會技師懲戒 委員會決議應 予申誡2次 ，復因申誡累 計達3次，依 技師法第40條 第2項規定 ，另予停止業 務2個月，因 屆期未申請覆 審而告確定 ，停止業務自 105年1月11日 起至105年3月 1
26	吳家興	水污 染	台工登字 第 015328號		永力工程 顧問股 份有限公司	台北市大 安區復興 南路二段 196號4樓	技執字第 004776號	2015/12/1 6	工程技字 第 104004069 11號	停止業務	自 2016/01/1 1至 2016/03/1 0止	環境工程科技 師吳家興，經 本會技師懲戒 委員會決議應 予申誡2次 ，復因申誡累 計達3次，依 技師法第40條 第2項規定 ，另予停止業 務2個月，因 屆期未申請覆 審而告確定 ，停止業務自 105年1月11日 起至105年3月 1

27	楊迪光	水污染	台工登字第013871號	台灣省環境工程師公會	恆逸工程股份有限公司	新北市永和區民權路53號7樓	技執字第005477號	2015/12/04	工程技字第10400394091號	停止業務	自2015/12/15至2016/02/15止	環境工程師楊迪光涉嫌違反技師法規定，經本會技師懲戒委員會決議應予停止業務2個月之處分，本會技師懲戒委員會審覆審駁回，停止業務自104年12月16日起至105年2月15日止執行，懲戒決議書
28	勇興台	非簽證案	台工登字第10974號	台灣省環境工程師公會	艾奕康工程股份有限公司	台北市信義區信義路五段8號16樓	技執字第001896號	2015/09/21	工程技字第10400306790號	申誠		環境工程師勇興台，經本會技師懲戒委員會決議應予申誠，因屆期未申請覆審，併公告之。
29	陳萬財	非簽證案	技證字第002182號		技佳工程顧問有限公司	台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄39號4樓	技執字第007191號	2015/09/21	工程技字第10400306780號	申誠		環境工程師陳萬財，經本會技師懲戒委員會決議應予申誠，因屆期未申請覆審，併公告之。

30	吳清文	水污 染	台工登字第 009812號	台灣省環 境工程技 師公會	振浩工程 技術顧問 有限公司	台中市西 屯區櫻城 一街59之 3號1樓	技執字第 005825號	2015/06/1 8	工程技字 第 104001958 50號	申 誠		環境工程科技 師吳清文，經 本會技師懲戒 委員會決議， 予申誠，因屆 期未申請覆審 而告確定，併 戒決議書併公 告之。
31	李世強	水污 染	台工登字第 013060號	台灣省環 境工程技 師公會	象騰顧問 股份有限公司	台北市大 安區敦化 南路一段 205號12樓 之4	技執字第 004796號	2015/06/1 8	工程技字 第 104001958 60號	申 誠		環境工程科技 師李世強，經 本會技師懲戒 委員會決議， 予申誠，因屆 期未申請覆審 而告確定，併 戒決議書併公 告之。
32	李金陵	非簽證案	台工登字第 6614號	台灣省環 境工程技 師公會	美加環境 工程顧問 股份有限公司	台北市士 林區福國 路95號1樓 之5	技執字第 001945號	2015/01/2 7	工程技字 第 104000292 61號	申 誠		環境工程科技 師李金陵簽證 「鴻林興業股 份有限公司里 港廠」廢水排 放地面水體許 可案，案經目 的業主管理機 關行政院環境 保護署以李技 師涉嫌違反技 師法規定為由

33	黃界銘	水污染	技證字第 006475號	台灣省環 境工程技 師公會	黃界銘環 境工程技 師事務所	台中市南 區復興路 三段2巷 5弄19號 1樓	技執字第 006816號	2015/01/2 2	工程技字 第 104000239 91號	申誠		環境工程科技 師黃界銘辦理 「昇昊有限公 司」廢水排放 地面水體許可 地案，涉嫌有 違反技師法情 ，案經目的事 業主管機關行 政院環境保護 署以101年 10月23日環署 管字第 1010096518號 函移送懲戒
34	李世龍	非簽證案	台工登字 第 013703號	台灣省環 境工程技 師公會	上華工程 顧問有限 公司	台中市西 區公益路 132號9樓	技執字第 005456號	2014/12/2 2	工程技字 第 103003812 50 號	停止業務	自 2014/12/0 1至 2015/05/3 1止	環境工程科技 師李世龍於擔 任上華工程顧 問有限公司執 業技師期間， 同時於穩懋 ，半導體股份有 限公司擔任 副理職務，涉 嫌違反工程技 術顧問公司管 理條例及行為 時技師法規定 ，經技師中央 主管機關行 政院公共工程 委員會移送

35	鄭仁川	水污 染	台工登字第 009248號	台灣省環 境工程技 師公會	開展環境 工程技師 事務所	台北市大 安區敦化 南路一段 329巷10號 2樓	技執字第 004282號	2014/10/2 3	工程技字 第 103003716 51號	停止業務	自 2014/11/1 7至 2015/03/1 6止	環境工程科技 師鄭仁川違反 技師法規定事 件，經本會技 師懲戒覆審委 員會決議應予 停止業務4個 月之處分，停 止執行業務期 間自103年 11月17日起至 104年3月16日 止
36	林接枝	水污 染	台工登字第 013755號	台北市環 境工程技 師公會	新洋工程 顧問有 限公司	宜蘭縣五 結鄉中興 路3段 364號	技執字第 002359號	2013/04/1 5	工程技字 第 102001292 11號	申 誠		環境工程科技 師林接枝辦理 「新力美科技 股份有限公司 新化廠」廢水 排放地面水體 許可案，涉嫌 有違反技師法 情事，案經目 的事業主管機 關行政院環境 保護署以99年 7月8日環署管 字第 0990062122號 函移送懲戒

37	莊見財	水污染	台工登字第11656號	高雄市環境工程師公會	王鼎環境工程師事務所	高雄市苓雅區中正二路141號6樓之1	技執字第005768號	2013/04/15	工程技字第10200129241號	停止業務	自2013/05/14至2013/08/13止	環境工程師「廣豐港廠」地面可簽證有嫌不法目的機關以民國100年4月8日環署管字第1000027758
38	吳家興	水污染	台工登字第015328號		永力工程股份有限公司	台北市大安區復興南路二段196號4樓	技執字第004776號	2013/04/10	工程技字第10200122861號	停止業務	自2013/05/09至2013/07/08止	環境工程師吳家興違反技師法規定一技師懲戒委員會決議應予停止業務2個月，因未提起覆審而告確定，自102年5月9日起至102年7月8日止執行，懲戒決議書併公告之。
39	蔡建志	水污染	台工登字第016831號	台灣省環境工程師公會	大塘環境工程師事務所	桃園市桃園區中平路98號8樓之3	技執字第001894號	2013/01/25	工程技字第10200032651號	申誠		環境工程師蔡建志違反技師法規定一技師懲戒委員會決議應予申誠，因屆期未申請覆審而告確定，懲戒決議書併公告之。

40	陳俊村	水污 染	台工登字第10740號	台灣省環境工程技師公會, 台北市環境工程技師公會, 高雄市環境工程技師公會	傳閱工程股份有限公司	高雄市岡山區本工五路1號	技執字第006092號	2013/01/25	工程技字第10200032641號	停止業務	自2013/02/01至2013/03/31止	環境工程科技師陳俊村違反技師法規定一懲戒案, 經技師懲戒委員會決議應予停止業務2個月, 因屆期未申請覆審而告確定, 自102年2月1日起至102年3月31日止執行, 懲戒決議書併公告之。
41	林榮廷	空氣污 染	台工登字第010559號	台灣省環境工程技師公會	長榮環境工程聯合事務所	新北市新店區北新路1段12號2樓	技執字第002278號	2012/11/01	工程技字第10100410781號	停止業務	自2012/11/30至2013/03/29止	環境工程科技師林榮廷辦理有「晨鈦股份有限公司龜山廠」固定污染源變設置許可證變更簽證案, 涉嫌違反技師法規定, 案經目的事業主管機關行政院環境保護署以99年7月6日環署管字第0990060990號函移送懲戒

42	林接枝	水污 染	台工登字第 013755號	台北市環 境工程技 師公會	新洋工程 顧問有 限公司	宜蘭縣五 結鄉中興 路3段 364號	技執字第 002359號	2012/11/0 1	工程技字 第 101004108 31號	停止業務	自 2012/11/3 0至 2013/03/2 9止	環境工程科技 師林接枝辦理 「國立中央大 學」廢水排放 地面水體許可 案件，涉嫌有 違事，案經目 的機關行政 院環境保護 署以99年7月 6日環署管字 第 0990060996號 函移送懲戒
43	高正人	水污 染	台工登字第 12890號	台灣省環 境工程技 師公會，台 北市環境技 師公會	宏高環境 工程師 事務所	新北市板 橋區民生 路一段 59號6樓	技執字第 005936號	2012/11/0 1	工程技字 第 101004108 01號	停止業務	自 2012/11/3 0至 2013/01/2 9止	環境工程科技 師高正人辦理 「巨人洗衣股 份有限公司」 廢水排放地面 水體許可案， 涉嫌有違反 技師法情事 ，案經目的 事機關行政 院環境保護 署以100年4月 8日環署管字 第 1000027815號 函移送懲戒

44	徐依聖	水污染	技證字第 003765號	台灣省環 境工程技 師公會	徐依聖環 境工程技 師事務所	桃園市八 德區國豐 街3號1樓	技執字第 006558號	2012/11/0 1	工程技字 第 101004108 61號	停止業務	自 2012/11/3 0至 2013/05/2 9止	環境工程科技 師徐依聖辦理 「鋒貿企業股 份有限公司」面 廢水排放地證 水體許可簽違 案，涉嫌違反 技師法規定， 案經目的事 業主管機關行 政院環境保護 署以99年6月 21日環署管字 第 0990055950號 函移送懲戒 ，本會技
45	許甫豪	水污染	台工登補 字第 000549號 (原台工登 字第 11520號)	台灣省環 境工程技 師公會	東禾工程 顧問有 限公司	台中市西 區臺灣大 道2段 285號4樓 之1	技執字第 004720號	2012/04/0 3	工程技字 第 101001180 41號	停止業務	自 2012/04/3 0至 2012/07/2 9止	環境工程科技 師許甫豪違反 技師法規定一 案，業經技師 懲戒覆審委員 會決議覆審駁 回，應予停止 業務3個月 ，自101年4月 30日起至 101年7月29日 止，懲戒覆審 決議書及懲戒 決議書並公告 之。

46	林楚儒	非簽證案	台工登字第8172號	台灣省環境工程師公會	亞新工程股份有限公司	新北市汐止區新台五路一段112號22樓	技執字第005167號	2010/12/08	工程技字第0990494550號	申誠		環境工程師林楚儒違反技師法規定，應予懲戒，案經本會決議，並函請環保局移送懲戒委員會處理。
47	徐依聖	非簽證案	技證字第003765號	台灣省環境工程師公會	徐依聖環境工程師事務所	桃園市八德區國豐街3號1樓	技執字第006558號	2010/11/03	工程技字第09900442071號	申誠		環境工程師徐依聖違反技師法規定，經本會決議，應予懲戒，案經本會決議，並函請環保局移送懲戒委員會處理。
48	劉振民	水污染	台工登字第010017號	台灣省環境工程師公會	正益環工技師事務所	台南市北區文賢路572巷52弄7號2樓	技執字第003624號	2010/07/27	工程技字第09900303281號	停止業務	自2010/08/24至2012/02/23止	環境工程師劉振民辦理「瑞亨電鍍有限公司」廢(污)水排放地面水體許可案，涉嫌違反技師法規定，案經本會決議，並函請環保局移送懲戒委員會處理。

49	陳耿安	空氣污染	台工登字第012914號	台灣省環境工程師公會	連鼎工程顧問有限公司	台中市南區工學路155巷15弄16號	技執字第004606號	2010/07/23	工程技字第09900299161號	申誠		環境工程科技師陳耿安辦理「壹興塑膠工業股份有限公司」固定污染源變更案，涉嫌有違反技師法情事，案經目的事業主管機關行政院環境保護署以98年3月26日環署管字第0980026028號函移送懲戒，
50	林接枝	水污染	台工登字第013755號	台北市環境工程師公會	新洋工程顧問有限公司	宜蘭縣五結鄉中興路3段364號	技執字第002359號	2010/07/01	工程技字第09900263620號	停止業務	自2010/07/07至2011/07/06止	林接枝技師96年5月18日簽證之「連盛皮革股份有限公司湖內廠」廢（污）水排放地面水體許可案，經行政院環境保護署（下稱環保署）97年5月22日會同高雄縣政府環境保護局及台灣省環境工程技師公會實地查核，發

51	蔡建志	水污染	台工登字第016831號	台灣省環境工程技師公會	大澹環境工程師事務所	桃園市桃園區中平路98號8樓之3	技執字第001894號	2010/02/11	工程技字第09900063821號	停止業務	自2010/05/09至2011/01/08止	環境工程科技師蔡建志辦理「東麗紙業股份有限公司」廢（污）水排放地面水體許可案，涉嫌違反技師法規定，業經目的事業主管機關行政院環境保護署以97年11月3日環署管字第0970085076號函移送懲戒，本會
52	林格妃	水污染	技證字第018149號（原台工登字第17672號）	台灣省環境工程技師公會	台灣永續工程顧問有限公司	台北市松山區南京東路5段198號4樓之1	技執字第002809號	2010/02/05	工程技字第09900053461號	停止業務	自2010/03/05至2010/05/04止	林格妃技師96年7月11日簽證之「本堂澄清醫院」廢（污）水排放地面水體許可案，案經行政院環境保護署97年5月19日會同臺中縣政局府環境保護局及台灣省環境工程技師公會實地查核，發現本案簽證內容有諸多錯誤

53	洪啟銘	水污染	台工登字第013616號	台灣省環境工程師公會	惠元環境資源股份有限公司	台北市松山區八德路2段400號11樓	技執字第001835號	2010/02/05	工程技字第09900053471號	停止業務	自2010/02/12至2010/04/11止	洪啟銘技師96年5月1日簽證之「友勁金公司」廢（污）水排放地面水體許可案，經行政院環境保護署97年4月29日會同桃園縣政府環境保護局及台灣省環境工程師公會實地查核，發現簽證內容有諸多錯誤
54	蔡建志	水污染	台工登字第016831號	台灣省環境工程師公會	大塘環境工程師事務所	桃園市桃園區中平路98號8樓之3	技執字第001894號	2009/10/13	工程技字第09800454230號	停止業務	自2009/11/09至2010/05/08止	緣被付懲戒人環境工程技師蔡建志95年8月23日辦理簽證之「三榮五金工業有限公司」廢（污）水排放地面水體許可案件，經行政院環境保護署（下稱環保署）於96年10月2日會同彰化縣環境保護
55	吳興中	非簽證案	技證字第001750號		欣霖工程股份有限公司	台北市大安區忠孝東路4段87號11樓之2	技執字第005996號	2009/06/25	工程技字第09800279941號	停止業務	自2009/07/23至2009/09/22止	

56	許斐凱	非簽證案	技證字第004119號 (原台工登字第11639號)	台灣省環境工程技師公會, 高雄師範大學環境工程技師公會	聯聖工程股份有限公司	高雄市新興區六合路188號8樓	技執字第001907號	2009/06/23	工程技字第09800275611號	申誠		
57	林接枝	非簽證案	台工登字第013755號	台北市環境工程技師公會	新洋工程有限公司	宜蘭縣五結鄉中興路3段364號	技執字第002359號	2009/06/12	工程技字第09800259791號	停止業務	自2009/07/07至2010/07/06止	
58	何雍泰	非簽證案	台工登字第015112號	台灣省環境工程技師公會	金石山工程股份有限公司	新竹縣竹北市六家街41號1樓	技執字第000272號	2009/06/12	工程技字第09800259741號	停止業務	自2009/07/09至2009/09/08止	不祥
59	林榮廷	空氣污染	台工登字第010559號	台灣省環境工程技師公會	長榮環境工程聯合事務所	新北市新店區北新路1段12號2樓	技執字第002278號	2009/06/12	工程技字第09800259761號	停止業務	自2009/07/09至2010/07/08止	不祥
60	鄭仁川	非簽證案	台工登字第009248號	台灣省環境工程技師公會	開展環境工程技師事務所	台北市大安區敦化南路一段329巷10號2樓	技執字第004282號	2009/06/06	工程技字第09800247031號	停止業務	自2009/07/03至2009/11/02止	
61	林接枝	非簽證案	台工登字第013755號	台北市環境工程技師公會	新洋工程有限公司	宜蘭縣五結鄉中興路3段364號	技執字第002359號	2008/11/12	工程技字第09700469931號	停止業務	自2008/12/08至2009/06/07止	
62	黃明智	非簽證案	台工登字第13062號	台灣省環境工程技師公會	中天工程有限公司	台北市中山區長春路380號7樓	技執字第005794號	2008/11/12	工程技字第09700469941號	停止業務	自2008/12/08至2009/06/07止	不祥

63	劉振民	非簽證案	台工登字第010017號	台灣省環境工程師公會	正益環工技師事務所	台南市北區文賢路572巷52弄7號2樓	技執字第003624號	2008/09/22	工程企字第09700392511號	停止業務	自2008/10/17至2009/04/16止	
64	徐振利	非簽證案	台工登字第012883號	台灣省環境工程師公會	三綠工程顧問有限公司	台中市南屯區黎明路2段427號3樓之2	技執字第002613號	2008/09/22	工程企字第09700392541號函	停止業務	自2008/10/17至2008/12/16止	不祥
65	鄭仁川	非簽證案	台工登字第009248號	台灣省環境工程師公會	開展環境工程技師事務所	台北市大安區敦化南路一段329巷10號2樓	技執字第004282號	2008/06/11	工程企字第09700241761號	停止業務	自2008/07/06至2008/09/05止	
66	魯苾賢	非簽證案	技證字第009735號(原台工登字第013630號)	台灣省環境工程師公會	尚允環境工程技師事務所	桃園市桃園區大興西路2段275號7樓之1	技執字第006111號	2008/05/28	工程企字第09700221431號	申誠		
67	林榮廷	水污染	台工登字第010559號	台灣省環境工程師公會	長榮環境工程聯合技師事務所	新北市新店區北新路1段12號2樓	技執字第002278號	2008/05/15	工程企字第09700201841號	停止業務	自2008/06/09至2008/12/08止	不祥
68	高勝聰	非簽證案	台工登字第10715號	台灣省環境工程師公會	安勝環境工程技師事務所	台南市仁德區四維街36號4樓之9	技執字第004512號	2008/05/15	工程企字第09700201831號	停止業務	自2008/06/07至2008/09/06止	
69	劉鎮權	非簽證案	台工登字第016581號	台灣省環境工程師公會	大展聯合環境工程技師事務所	台北市大同區承德路二段一三七號十二樓之四	技執字第004810號	2008/05/14	工程企字第09700199871號	停止業務	自2008/05/19至2008/07/18止	

70	許甫豪	非簽證案	台工登補 字第 000549號 (原台工登 字第 11520號)	台灣省環 境工程技 師公會	東禾工程 有限公司	台中市西 區臺灣大 道2段 285號4樓 之1	技執字第 004720號	2008/05/0 7	工程企字 第 097001907 61號	停止業務	自 2008/06/0 1至 2008/09/3 0止	不祥
71	張之正	非簽證案	台工登字 第 015012號	台灣省環 境工程技 師公會	崧喬環境 工程師事 務所	桃園市桃 園區新埔 六街77號 14樓之3	技執字第 005836號	2008/04/1 0	工程企字 第 097001498 01號	停止業務	自 2008/05/0 1至 2009/04/3 0止	不祥
72	邱俊銘	水污染	台工登字 第 014063號	台灣省環 境工程技 師公會,高 雄市環境 工程技師 公會	邱俊銘環 境工程技 師事務所	高雄市三 民區春陽 街184巷 1號	技執字第 004171號	2008/04/0 1	工程企字 第 097001380 81號函	停止業務	自 2008/04/1 5至 2008/08/1 4止	不祥
73	林接枝	非簽證案	台工登字 第 013755號	台北市環 境工程技 師公會	新洋工程 有限公司	宜蘭縣五 結鄉中興 路3段 364號	技執字第 002359號	2007/10/1 5	工程企字 第 096004139 90號	申誠		
74	劉兆達	非簽證案	台工登補 字第 000600號 (原台工登 字第 8300號)	台灣省環 境工程技 師公會	杜風工程 服務股份 有限公司	新北市淡 水區中正 東路2段 27之7號 17樓	技執字第 002650號	2006/11/0 3	工程企字 第 095004284 91號	停止業務	自 2006/12/0 1至 2008/11/3 0止	
75	張之正	非簽證案	台工登字 第 015012號	台灣省環 境工程技 師公會	崧喬環境 工程師事 務所	桃園市桃 園區新埔 六街77號 14樓之3	技執字第 005836號	2006/10/0 5	工程企字 第 095003879 61號	停止業務	自 2006/10/2 6至 2007/10/2 5止	
76	邱俊銘	非簽證案	台工登字 第 014063號	台灣省環 境工程技 師公會,高 雄市環境 工程技師 公會	邱俊銘環 境工程技 師事務所	高雄市三 民區春陽 街184巷 1號	技執字第 004171號	2006/10/0 5	工程企字 第 095003879 41號	停止業務	自 2006/10/2 6至 2007/02/2 5止	

77	周友棟	非簽證案	台工登字 第一一五 〇六號	台灣省環 境工程技 師公會	王工南營 造有限公 司	台中市西 區英才路 四二六號 九樓之一	省建二技 聘字第七 四二六號 之二	2006/08/2 3	工程企字 第 095003224 01號	停止業務	自 2006/09/0 1至 2008/08/3 1止	
78	黃明智	非簽證案	台工登字 第13062號	台灣省環 境工程技 師公會	中天工程 顧問有 限公司	台北市中 山區長春 路380號 7樓	技執字第 005794號	2006/06/2 1	工程企字 第 095002300 01號	停止業務	自 2006/06/2 6至 2006/12/2 5止	不祥
79	余岳峰	非簽證案	技證字第 001769號	台灣省環 境工程技 師公會	富田環境 工程技師 事務所	新竹縣竹 北市縣政 十街98號 1樓	技執字第 005748號	2006/02/2 4	工程企字 第 095000674 91	停止業務	自 2006/03/0 1至 2006/06/3 0止	
80	黃啓明	非簽證案	技證字第 001745號	台灣省環 境工程技 師公會,台 北市環境 工程技師 公會	啟揚環境 顧問有 限公司	桃園市桃 園區中山 路507巷 16號11樓	技執字第 003323號	2006/02/2 4	工程企字 第 095000675 01號	停止業務	自 2006/03/0 1至 2006/04/3 0止	
81	鄭國華	非簽證案				台北市	聘1280號	2005/05/0 2	工程企字 第 094001493 51	停止業務	自 2005/05/0 1至 2007/04/3 0止	
82	張桂榜	非簽證案	台工登字 第 012505號	台灣省環 境工程技 師公會	張桂榜環 境工程技 師事務所	台中市南 屯區惠文 路249巷 12之2號 1樓	技執字第 004283號	2004/11/0 4	工程企字 第 093004250 11號	停止業務	自 2004/12/0 1至 2005/05/3 1止	
83	吳清文	非簽證案	台工登字 第 009812號	台灣省環 境工程技 師公會	振浩工程 技術顧問 有限公司	台中市西 屯區櫻城 一街59之 3號1樓	技執字第 005825號	2004/05/1 0	工程企字 第 093001809 11號	停止業務	自 2004/06/0 1至 2004/07/3 1止	

84	吳清文	非簽證案	台工登字第 009812號	台灣省環境工程技 師公會	振浩工程顧問 有限公司	台中市西屯區櫻城 一街59之3號1樓	技執字第 005825號	2003/09/18	工程企字第 09200383261號	停止業務	自 2003/10/01至 2003/11/30止	
----	-----	------	------------------	-----------------	----------------	-----------------------	-----------------	------------	-----------------------	------	---------------------------------	--